

Link do produktu: <https://www.skyrc.pl/skyrc-zasilacz-psa100-20v5a-100w-p-795.html>



SkyRC Zasilacz PSA100 20V/5A 100W

Cena	79,99 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SK-200027-01
Kod EAN	6930460008831
Producent	SkyRC

Opis produktu

SkyRC Zasilacz PSA100 20V/5A 100W

Niezawodne zasilanie, wszędzie tam, gdzie masz dostęp do gniazdka AC

Niezależnie od tego, czy konfigurujesz sprzęt w garażu, testujesz go na stole warsztatowym, czy przygotowujesz się do jazdy na torze — wystarczy dostęp do gniazdka AC, aby PSA100 zapewnić stabilne i wydajne zasilanie Twoich ładowarek RC oraz pozostałego sprzętu modelarskiego. Podłącz i korzystaj z pełnej mocy. Za każdym razem.

Wbudowany przewód XT60 – bez zbędnych komplikacji

PSA100 jest wyposażony w zintegrowany przewód wyjściowy ze złączem XT60, zaprojektowany z myślą o sprzęcie RC. Zapewnia pewne i niezawodne połączenie oraz bezproblemowo obsługuje wysokie prądy — bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Bezpieczne, wydajne i gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka.

20 V / 5 A – moc, która sprosta każdemu zadaniu

Zasila ładowarki i nie tylko — jedno źródło zasilania, niezliczone możliwości. Więcej mocy. Więcej możliwości.

Moc stworzona z myślą o SkyRC

Idealnie dopasowane zasilanie do cenionej serii ładowarek B6, podgrzewaczy opon i innych niezbędnych urządzeń SkyRC. Stabilne. Proste. Niezawodne. Podłącz. Włącz. Pełna gotowość do działania — za każdym razem.

Normalna praca

- Brak zasilania / zadziałanie zabezpieczenia Kontrolka mówi wszystko
 - Zielona kontrolka świeci: zasilanie jest stabilne.
- Kontrolka nie świeci: urządzenie jest odłączone od zasilania lub aktywował się tryb ochronny. Czytelnie. Prosto. Bez obaw.

Bezpieczeństwo zaprojektowane z myślą o Tobie

Wielopoziomowe zabezpieczenia zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia.

Specyfikacja

Wymiary i waga

- Wymiary: 113,8 × 65,8 × 39,1 mm

- Waga: około 280 g

Parametry zasilania

- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V, 50/60 Hz

- Moc wyjściowa DC: 100 W

- Napięcie wyjściowe: 20 V (tolerancja $\pm 0,5$ V)

- Prąd wyjściowy: 5 A

Warunki pracy i przechowywania

- Temperatura pracy: od 0°C do 40°C

- Wilgotność podczas pracy: 10-80% RH, bez kondensacji

- Temperatura przechowywania: od -10°C do 50°C

- Wilgotność podczas przechowywania: 20-65% RH, bez kondensacji